





A continuación, se muestran las brigadas SOL (seguridad, orden y limpieza) que conforman cada uno de los edificios del Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca.


**EDIFICIO 3 PLANTA ALTA**




**EDIFICIO 3 PLANTA BAJA**



**EDIFICIO 2 PLANTA ALTA**




**EDIFICIO 2 PLANTA BAJA**





**EDIFICIO 1 GENERAL**



La Comisión SOL funciona como mecanismo operativo de identificación y tratamiento de riesgos conforme a ISO 31000, integrado al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud bajo ISO 45001.

**EDIFICIO 1**

**1.- SUPERVISIÓN Y GESTIÓN**

- Coordinar recorridos.
- Validar checklist.
- Clasificar nivel de riesgo.
- Reportar incidencias.
- Dar seguimiento a correcciones.

**2.- VERIFICADOR PLANTA ALTA**

- Verificar pasillos despejados.
- Revisar rutas de evacuación libres.
- Confirmar extintores visibles y accesibles.
- Revisar estado de señalización.
- Revisar estabilidad de mobiliario.
- Supervisar escaleras (barandales y escalones).



### **3.- VERIFICADOR PLANTA BAJA**

- Verificar pasillos despejados.
- Revisar rutas de evacuación libres.
- Confirmar extintores visibles y accesibles.
- Revisar estado de señalización.
- Detectar almacenamiento inadecuado.
- Revisar estabilidad de mobiliario.
- Supervisar escaleras (barandales y escalones).
- Revisar estabilidad de mobiliario.
- Detectar derrames.
- Revisar acumulación de basura.
- Verificar estado de sanitarios.
- Revisar iluminación funcional.
- Detectar derrames.

## **EDIFICIOS 2 Y 3**

### **NIVEL PLANTA ALTA:**

#### **1.- SUPERVISIÓN Y GESTIÓN**

Responsabilidades:

- Coordinar recorridos semanales.
- Validar checklist.
- Clasificar nivel de riesgo.
- Reportar incidencias.
- Dar seguimiento a correcciones.

#### **2.- VERIFICADOR DE ORDEN Y SEÑALIZACIÓN**

- Revisar pasillos despejados
- Verificar rutas de evacuación
- Confirmar visibilidad de extintores
- Detectar almacenamiento incorrecto
- Verificar mobiliario estable

#### **3.- VERIFICADOR DE LIMPIEZA Y CONDICIONES**

- Revisar derrames
- Verificar estado de sanitarios
- Revisar iluminación
- Detectar cables sueltos
- Revisar ventilación



**NIVEL PLANTA BAJA:**

**1.- SUPERVISIÓN Y GESTIÓN**

Responsabilidades:

- Coordinar recorridos.
- Validar checklist.
- Clasificar nivel de riesgo.
- Reportar incidencias.
- Dar seguimiento a correcciones.

**2.- VERIFICADOR DE ORDEN Y SEGURIDAD**

Actividades:

- Verificar pasillos despejados.
- Revisar rutas de evacuación libres.
- Confirmar extintores visibles y accesibles.
- Revisar estado de señalización.
- Detectar almacenamiento inadecuado.
- Revisar estabilidad de mobiliario.
- Supervisar escaleras (barandales y escalones).

**3.- VERIFICADOR DE LIMPIEZA Y CONDICIONES**

Actividades:

- Detectar derrames.
- Revisar acumulación de basura.
- Verificar estado de sanitarios.
- Revisar iluminación funcional.
- Detectar cables sueltos.
- Identificar pisos resbalosos.
- Reportar humedad o deterioro estructural.